

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
97	GX-B1328/20-3-25001	2025年1月24日	本次共检绝缘手套90只，90只绝缘手套合格。	
98	GX-B1328/20-3-25002	2025年1月24日	本次共检绝缘靴90只，90只绝缘靴合格。	
99	GX-B1304/21-3-25001	2025年1月24日	综合判定：合格。	

100	GX-B1352/21-3-25001~25019	2025年1月23日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关19台, 19台所检项目合格。	
101	GX-B1352/21-3-25020~25041	2025年1月23日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关22台, 22台所检项目合格。	
102	GX-B1359/21-3-25001~25023	2025年1月23日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置23台, 23台所检项目合格。	
103	GX-B1359/21-3-25024~25029	2025年1月23日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置6台, 6台所检项目合格。	

104	GX-B1359/21-3-25030~25037	2025年1月23日	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置8台,8台所检项目合格。	
105	GX-B1310/21-3-25010	2025年1月24日	符合标准要求。	
106	GX-B1427/21-3-25002	2025年1月24日	符合标准要求。	
107	GX-B1324/21-3-25001	2025. 1. 24	所检项目合格。	

108	GX-B1598/24-3-25001	2025年1月20日	<p>实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.93%，小于5%为正常。</p>	
109	GX-B1598/24-3-25002	2025年1月20日	<p>实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.02%，小于5%为正常。</p>	
110	GX-B1598/24-3-25003	2025年1月20日	<p>实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.92%，小于5%为正常。</p>	

111	GX-B1598/24-3-25004	2025年1月20日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.72%，小于5%为正常。	
112	GX-B1598/24-3-25005	2025年1月20日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.13%，小于5%为正常。	
113	GX-B1598/24-3-25006	2025年1月20日	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.11%，小于5%为正常。	

114	GX-B1427/21-3-25004	2025年1月25日	符合标准要求。	
115	GX-B1310/21-3-25015	2025年1月25日	符合标准要求。	