



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1559/22-3-25001	2025年1月3日	所检项目合格。	
2	GX-B1559/22-3-25002	2025年1月3日	所检项目合格。	
3	GX-B1310/21-3-24390	2025.1.3	符合标准要求。	

4	GX-B1427/21-3-24113	2025. 1. 3	符合标准要求。	 A worker in a red uniform and helmet is standing next to a piece of industrial machinery. The worker is holding a tool or device. The date stamp '2024.12.30' is visible in the bottom right corner of the image.
5	GX-B1428/21-3-24084	2025. 1. 3	无缺陷痕迹显示	 A worker in a dark jacket and red helmet is inspecting a large red industrial component. The worker is pointing at the component. The date stamp '2024.12.27' is visible in the bottom right corner of the image.
6	GX-B1428/21-3-24085	2025. 1. 3	无缺陷痕迹显示	 A worker in a dark jacket and red helmet is standing next to a large red industrial component. The worker is looking at the component. The date stamp '2024.12.27' is visible in the bottom right corner of the image.

7	GX-B1310/21-3-24393	2025年1月6日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
---	---------------------	-----------	----------------------------------	---